




Braller

Bruiu / Brulya

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1800
Organ builder	vermutlich Andreas EITEL
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Balg mit Loch

Repairs and restorations

1852 repariert durch Eduard Würker

1880 repariert durch W. Hörbiger,

1940 repariert und auf die jetzige Empore versetzt von A. Scherer

Position in the church

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console

Zinkpfeifen nicht original /neoriginal, din zinc

Stop list

Manual 1 Subbafs 16', Principal 8', Gedackt 8', Octave 4', Flauto 4', Quinte 2 2/3', Superoctav 2', Spitzflöte 2', Mixtur 4fach

Manual 2 Viola di Gamba 8', Gedackt 8', Gamba 4', Viola 4', Spitzflöte 2'

Condition

Nicht spielbar

Marderschreck mit Batteriebetrieb Anfang September 2018 aufgestellt; die Batterien sollten ca. jährlich gewechselt werden. Der Kurator und Pfr. Michael Reger sind informiert darüber.

Miscellaneous ■ ■ ■

Erich Türk vermutet, daß die Orgel von Andreas Eitel gebaut wurde. Dafür spricht die Ähnlichkeit mit den Prospekten aus Stein/Dacia, Kerz/Cârța, Turda und Baia Mare.

More photos ■ ■ ■



Prospekt