




Braller

Bruiu / Brulya

Kreis Hermannstadt / Sibiu

Baujahr	1800
Orgelbauer	vermutlich Andreas EITEL
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch



Balg mit Loch

Reparaturen und Restaurierungen ■■■

1852 repariert durch Eduard Würker

1880 repariert durch W. Hörbiger,

1940 repariert und auf die jetzige Empore versetzt von A. Scherer

Standort ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospekt und Spieltisch ■■■

Zinkpfeifen nicht original /neoriginal, din zinc

Disposition ■■■

1. Manual Subbafs 16', Principal 8', Gedackt 8', Octave 4', Flauto 4', Quinte 2 2/3', Superoctav 2', Spitzflöte 2', Mixtur 4fach

2. Manual Viola di Gamba 8', Gedackt 8', Gamba 4', Viola 4', Spitzflöte 2'

Zustand ■■■

Nicht spielbar

Marderschreck mit Batteriebetrieb Anfang September 2018 aufgestellt; die Batterien sollten ca. jährlich gewechselt werden. Der Kurator und Pfr. Michael Reger sind informiert darüber.

Sonstiges ■■■

Erich Türk vermutet, daß die Orgel von Andreas Eitel gebaut wurde. Dafür spricht die Ähnlichkeit mit den Prospekten aus Stein/Dacia, Kerz/Cârța, Turda und Baia Mare.

Weitere Fotos ■■■



Prospekt