



Leschkirch

Nocrich / Újegyház

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1807
Constructor	Samuel Joseph MAETZ
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch



Reparații și restaurări ■■■

1856 Eduard Fr. Würker

1898 Franz Resch

1937 Otto Einschenk.

Amplasare ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospect și consolă ■■■

Klassizistisch, Säulen und Draperien aus Holz. / Clasicist, cu draperii și coloane din lemn.

Inscripții ■■■

Franz Resch Orgelbauer, Hermannstadt

Dispoziție ■■■

Manualul 1 Subbass 16', Principal 8', Gedeckt 8', Traversflöte 8', Octave 4', Gedeckt 4', Fugara 4', Octave 2', Waldflöte 2', Quinte 2 2/3', Mixtur 3fach.

Stare ■■■

UNspielbar, Holzwurmbefall, Prospekt Pfeifen beschädigt

Besuch 16.5. 2015: Es IST ein Orgelmotor eingebaut (sichtbar zw. Balganlage und Orgelgehäuse. Originale Prospekt Pfeifen in sehr schlechtem Zustand, Füße in sich zusammengefallen; zum Teil fehlend. Weiteres darüber unter Sonstiges.

Diverse ■■■

ZAOKR 400/240-195: Kostenanschlag zur Reparatur und Verbesserung durch Eduard Würker im Jahr 1850 sowie eine Quittung des Orgelbauers

1978 Orgelventilator eingebaut.

LKZ 577/2004

Der Motor wurde für die Chororgel in Heltau (Johannes Hahn jun.) weitergegeben. (unwahrscheinlich; siehe nächste Notiz)

16.5.2015: Es IST ein Motor in der Orgel. Die Tretanlage ist ausgekoppelt. Leider ist auch kein Schlüssel für die abgeschlossene Klaviatur aufzutreiben. Pfeifen im innern durcheinander. Orgel unspielbar.

Gemäss Beschluss des Bezirkskonsistoriums Hermannstadt wurde der sich im hinteren teil der Orgel befindliche Orgelmotor im Frühjahr 2022 ausgebaut und für die Orgel in Niedereidisch zur Verfügung gestellt. Es bleibt weiterhin ein Rätsel, woher der Orgelmotor für die Heltauer Chororgel kam.

Bibliografie ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996


Alte fotografii ■■■




Firmenschild



Prospektpfeifen 2008



Orgelmotor sichtbar zwischen Balganlage und Orgelgehäuse



Prospektpfeifen fehlen und sind in vernachlässigtem Zustand