




Braller

Bruiu / Brulya

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1800
Constructor	vermutlich Andreas EITEL
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch



Balg mit Loch

Reparații și restaurări

1852 repariert durch Eduard Würker

1880 repariert durch W. Hörbiger,

1940 repariert und auf die jetzige Empore versetzt von A. Scherer

Amplasare

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospect și consolă

Zinkpfeifen nicht original /neoriginal, din zinc

Dispoziție

Manualul 1 Subbafs 16', Principal 8', Gedackt 8', Octave 4', Flauto 4', Quinte 2 2/3', Superoctav 2', Spitzflöte 2', Mixtur 4fach

Manualul 2 Viola di Gamba 8', Gedackt 8', Gamba 4', Viola 4', Spitzflöte 2'

Stare

Nicht spielbar

Marderschreck mit Batteriebetrieb Anfang September 2018 aufgestellt; die Batterien sollten ca. jährlich gewechselt werden. Der Kurator und Pfr. Michael Reger sind informiert darüber.

Diverse ■ ■ ■

Erich Türk vermutet, daß die Orgel von Andreas Eitel gebaut wurde. Dafür spricht die Ähnlichkeit mit den Prospekten aus Stein/Dacia, Kerz/Cârța, Turda und Baia Mare.

Alte fotografii ■ ■ ■



Prospekt