Urwegen

Gârbova / Szászorbó

Alba County



Built	1894
Opus	422
Organ builder	Gebrüder RIEGER
Key action	mechanische Kegellade
Stop action	mechanisch

Repairs and restorations

nicht restauriert / instrument nerestaurat

Position in the church

Westempore /balconul vestic

Case and console

Neugotisch, 5 Felder, originale Pfeifen / neogotic, 5 câmpuri, tuburi originale

Inscriptions

Firmenschild über der Klaviatur / tăbliță firmei Rieger deasupra claviaturii

Stop list

Manual 1	Principal 8', Lieblich Gedeckt 8', Gambe 8', Octave 4', Flöte 4', Rauschquinte 2 fach.
Manual 2	Gemshorn 8', Salicional 8', Spitzflöte 4', Dolce 4'.
Pedal	Subbass 16', Cello 8'.

Condition

Gut, kleine Fehler, leicht verstimmt, Traktur abgenützt. / stare bună, unele defecțiuni minore, mici dezacordaje, tractura uzată.

Miscellaneous

1974: Ventilator eingebaut (Geschenk vom Gustav-Adolf-Werk)
2022: Burkhard Wenzel-Gazdag machte eine Generalstimmung Ende Sept. Er stellt dabei fest, dass die Kegellade systembedingte Heuler hat im Transmissionssystem, die nur durch eine umfassende Revision der Laden beheoben werden kann. Ansonsten funktioniert die Orgel gut.Dies lässt sich durch eine einfache Reparatur nicht beheben.

Literature

– Binder, Hermann: Expertiză despre proveniența şi datarea orgii din Biserica Reformată din Păucişoara, Județul Mureş, SC Hermann Binder Orgelbau – Construcții de orgi SRL din Sibiu, 2007

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

More photos

Spieltisch