



Reschitz

Reșița / Resicabánya

Caraș-Severin County

Address	str. Paul Iorgovici 11
Built	1910
Organ builder	Lipót és Fia WEGENSTEIN
Key action	pneumatisch
Stop action	pneumatisch



Repairs and restorations ■■■

1922 und 1928 Reparaturen durch Wegenstein

1953 Reparatur durch Victor Wegenstein

Position in the church ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console ■■■

Neugotisch, 3 Felder, vergoldete Verzierungen auf braunem Grund, originale Pfeifen. / Neogotic, maro/auriu, tuburi originale, în trei câmpuri.

Stop list ■■■

Manual 1 Prinzipal 8', Bourdon 8', Gambe 8', Dolce 8', Traversflöte 4', Mixtur 3fach 2 2/3'**Pedal** Subbass 16', Cello 8'

Condition ■■■

2009: Spielbar, einige Töne fehlen, pneumatische Fehler, Balg beschädigt. / Instrument în stare de funcționare, unele sunete lipsă, defecte pneumatice, burduful cu defecțiuni.

Miscellaneous ■■■

ZAEKR 400/205 - 363

3 Kostenvoranschläge (Kötségvetés) von Wegenstein Lipót és fia, Temesvár

2. April 1909 (3600 Kronen für 7+1 Register), 28. Juli 1909 (3000 Kronen - 6+2 Register), 28. Juli 1909 (2800

Kronen - 6+1 Register).

Werbematerial der Firma Karl Einschenk

Bestätigung für 540 Lei an Wegenstein Victor für Zerlegung, Reinigung, Reguöierung und Stimmung der Orgel.
Reschitza, den 16. Juli 1953


ZAEKR 400/205 - 203

1958 Bemühungen um die Anschaffung eines Orgelmotors

Literature

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

More photos



Pneumatik