



Mortesdorf

Motiș / Mártontelke

Kreis Hermannstadt / Sibiu

Baujahr	1819
Orgelbauer	Michael GROß
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch



Reparaturen und Restaurierungen ■■■

1978 Restaurierung durch Hermann Binder

Standort ■■■

Westempore / balconul vestic

Prospekt und Spieltisch ■■■

Zinkpfeifen / tuburi de zinc

Disposition ■■■

1. Manual Subbass 16' (B); Principal 8'; Flöte 8'; Octave 4'; Flöte 4'; Quinte 1 1/3'; Mixtur 3 fach.

Zustand ■■■

2008: unbenützt, wegen Balgdefekt kaum spielbar, ansonsten intakt, nicht verwüstet. / Instrument nefolosit, defect la foale, de altfel în stare bună, instrument nedevastat.

Weitere Fotos ■■■



Spieltisch