



Marienburg bei Schäßburg

Hetiur / Hétur

Kreis Mureș

Baujahr	1850
Orgelbauer	Samuel Friedrich BINDER
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch



Altar und Orgel

Reparaturen und Restaurierungen ■■■

1873 Friedrich Binder

1904 Karl Einschenk;

Standort ■■■

Über dem Altar / deasupra altarului

Prospekt und Spieltisch ■■■

Mit geometrischen Verzierungen, bunt bemalt, 5 Felder, Zinkpfeifen. / Cu ornamente geometrice, viu colorat, cinci câmpuri de tuburi din zinc.

Disposition ■■■

1. Manual Principal 8', Gedackt 8', Octave 4', Flöte 4', Salicional 4', Octave 2', Mixtur 3-4 fach.

Zustand ■■■

Unspielbar, Traktur von Nagetieren zerfressen. / Instrument cu mecanica deteriorată de rozătoare.

Literatur ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Weitere Fotos



Marder am Werk