



Tartlau

Prejmer / Prázsmár

Kreis Kronstadt / Braşov

Baujahr	1929
Orgelbauer	Söhne WEGENSTEIN
Spieltraktur	pneumatisch
Registertraktur	pneumatisch



Spieltisch

Reparaturen und Restaurierungen

1970 durch Otto Einschenk auf die Westempore versetzt / instrumentul mutat pe tribuna de vest

Standort

Westempore / tribuna de vest

Prospekt und Spieltisch

Klassizistischer Prospekt von Prause 1788 / Prospectul clasicist a fost confectionat de Prause in anul 1788

Disposition

1. Manual	Principal 8', Gedackt 8', Gamba 8', Salicional 8', Octav 4', Gemshorn 4', Superoctava 2', Mixtur 4 fach, Solotrompete 8'.
2. Manual	Quintatön 8', Praestant 4', Rohrflöte 4', Ged. Quinte 2 2/3', Flautino 2', Terz 1 3/5'.
Pedal	Subbafs 16', Octavbafs 8', Octav 4'.

Zustand

Die Orgel wird regelmäÙig gespielt (Gottesdienste, Konzerte und Führungen). / Orga se foloseÙte cu regularitate la slujbe, concerte, prezentări pt. turiÙti.

August 2018: Neues GebläÙe in Tartlau. Der alte Ventilator stammte noch aus der Zeit der Erbauung durch Fa Wegenstein und war nicht mehr ausgewuchtet, sehr geräuschvoll. Dabei wurde auch der groÙe Blasebalg abgedichtet und mit einem Rückschlagventil versehen, da er groÙe Lecks aufwies.

La Prejmer, în august 2018 s-a înlocuit motorul orgii, care probabil data din anul construcției 1929, cu unul nou. În același timp s-a etanșat și burduful care alimentează orga cu aer comprimat.

April 2024: kleine Reparatur an der Balganlage durch Barbara Dutli (Bericht von Ursula Philippi), welche nur durch den Turmaufgang erreichbar ist, Der Faden am Rollenventil war gerissen und wurde ersetzt.

Geplante Arbeiten ■■■

Am 20. Oktober 2018 rät Orgelausschuss dem Presbyterium auf seine Anfrage hin eine Generalrevision der Orgel, die eine Optimierung des Windsystemes beeinhaltten sollte.

Dazu als Erinnerung und Illustration an verganene Zeiten ein Foto des Windkanales auf dem Dachboden mit eingeritzten Namen und Hausnummern, damit die Balgteter (z.T. Schüler) nicht verwechselt würden.

Sonstiges ■■■

ZAEKR 400/109 - 238

Unter den Nachrichten über die Orgel aus Radeln befindet sich ein Gutachten von Victor Bickerich über die Orgel aus Tartlau.


Weitere Fotos ■■■




Prospekt



Historische Aufnahme (vor 1970)



Inschriften am Windkanal auf dem Dachboden



Inskription an der Tretanlage



Inskription an der Balganlage