



# Reschitz

Reșița / Resicabánya

Kreis Caraș-Severin

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Adresse         | str. Paul Iorgovici 11  |
| Baujahr         | 1910                    |
| Orgelbauer      | Lipót és Fia WEGENSTEIN |
| Spieltraktur    | pneumatisch             |
| Registertraktur | pneumatisch             |



## Reparaturen und Restaurierungen

1922 und 1928 Reparaturen durch Wegenstein

1953 Reparatur durch Victor Wegenstein

## Standort

Westempore / balconul vestic al bisericii

## Prospekt und Spieltisch

Neugotisch, 3 Felder, vergoldete Verzierungen auf braunem Grund, originale Pfeifen. / Neogotic, maro/auriu, tuburi originale, în trei câmpuri.

## Disposition

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Manual | Principál 8', Bourdon 8', Gambe 8', Dolce 8', Traversflöte 4', Mixtur 3fach 2 2/3' |
| Pedal     | Subbass 16', Cello 8'                                                              |

## Zustand

2009: Spielbar, einige Töne fehlen, pneumatische Fehler, Balg beschädigt. / Instrument în stare de funcționare, unele sunete lipsă, defecte pneumatice, burduful cu defecțiuni.

## Sonstiges

ZAEKR 400/205 - 363

3 Kostenvoranschläge (Kötségvetés) von Wegenstein Lipót és fia, Temesvár

2. April 1909 (3600 Kronen für 7+1 Register), 28. Juli 1909 (3000 Kronen - 6+2 Register), 28. Juli 1909 (2800

Kronen - 6+1 Register).

Werbematerial der Firma Karl Einschenk

Bestätigung für 540 Lei an Wegenstein Victor für Zerlegung, Reinigung, Reguöierung und Stimmung der Orgel.  
Reschitza, den 16. Juli 1953

ZAEKR 400/205 - 203

1958 Bemühungen um die Anschaffung eines Orgelmotors

## Literatur ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

## Weitere Fotos ■■■



Pneumatik