Deutschkreuz

Criț / Szászkeresztúr

Kreis Kronstadt / Braşov

Baujahr	1813
Orgelbauer	Johann THOIS
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch

Spieltisch

Reparaturen und Restaurierungen

1822 vergoldet / aurit
1908 durch Karl Einschenk verändert / schimbări în dispoziție
2013 Restaurierung durch die Honigberger Orgelwerkstatt (COT Srl Hărman)

Standort

Über dem Altar / deasupra altarului

Inschriften

Über dem Mittelfeld: Anno 1822 (gilt Vergoldung) / pe frontispiciul orgii

Disposition

1. Manual	Subbass 16'B, Principal 8', Quintatön 8', Octav 4', Flaut minor 4', Superoctav 2', Hohlflöte 2', Quint 1 1/3', Sedecima 1', Mixtur 4fach
2. Manual	Flaut major 8', Nachhorn 4', Principal 2', Spitzflöte 2'
Pedal	Violonbass 16', Octavbass 8', Octav 4', Cornett 2fach, Posaune 16'

Umfang Manual: C-f´´´

Umfang Pedal: C-c´

Manualkoppel, Pedalkoppel (beides Züge)

Tonhöhe im Juli (also ca. 20 °C): etwas über 440 Hz)

Disposition der Orgel von 1909 bis 2013:

1. Manual: Bourdon 16', Principal 8', Quintaton 8', Gamba 8', Salicional 8', Octav 4', Flöte 4', Hohlflöte 2', Mixtur 4 fach.

2. Manual: Gedakt 8', Dolce 8', Spitzflöte 4', Nachthorn 4'.

Pedal: Posaune 16', Principal 16', Violon 16', Octavbass 8', Cello 8'

Zustand

vor 2013 kaum spielbar, Heuler und zerbrochene Ärmchen exzellentes Pfeifenmaterial / Functioneaza doar partial, Tuburile sunt de o calitate excelenta.

2013 Die Orgel wurde komplett restauriert, die originale Disposition wiederhergestellt, unter anderem die originale Holzposaune wieder zum Klingen gebracht. Stimmung von Bernhard Billeter gelegt durch Ferdinand Stemmer. Einweihungsfest der Orgel und der erneuerten Kirche am 28. Juli 2013

Sonstiges

ZAEKR 400/113 - 169
Kostenvoranschlag von Karl Einschenk über eine Reparatur der Orgel in der ev. Kirche in Deutsch-Kreuz (27. Dezember 1908).
Orgel-Renovierungs-Vertrag mit Karl Einschenk (7. Februar 1909) mit zusätzlichen Verträgen über die Reinigung und Reparatur von Altar, Chorgestühl, Kanzel und Kanzeldeckel, Taufstein, Kirchenbänke und -türen (August 1909) und Reparatur sämtlicher Kirchenfenster (September 1909).
Gutachten von Gustav Fleischer, 27. Oktober 1909.
Kostenvoranschlag von Wegenstein über die gründliche Reinigung, Regulierung und Stimmung der Orgel in der Evang. Kirche A.B. Deutschkreuz (30. Mai 1931).

Weitere Fotos

Altar und Orgel

Orgel im Raum

Vergoldet 1822

Registerzüge

Registerzüge links

Blick auf die Kirche aus der Schule