



Reufsen

Ruși / Rüz

Kreis Hermannstadt / Sibiu

Baujahr	1805
Orgelbauer	Melchior ACHXS
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch



Reparaturen und Restaurierungen

1925 Wegenstein

Standort

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospekt und Spieltisch

Klassizistisch, 3 Felder, vergoldete Verzierungen, nicht originale Zinkpfeifen. / Prospect clasicist în 3 câmpuri, cu draperii și ornamente aurite și albastre, cu tuburi neoriginale din zinc.

Inschriften

Auf dem C vom Subbafs 16' Inschrift betreffend die Gemeindeleitung zur Zeit des Orgelbaues. / Inscriptie interioară pe tubul Do al registrului Subbass 16', referitor la mai marii comunității în timpul construirii. orgii

Disposition

1. Manual	Principal 8'; Gedackt 8'; Fuvola/Hohlflöte 8' (geteiltes Register), Octave 4'; Flauto 4'; Gemshorn 4'; Superoctave 2'; Mixtur 2 fach.
Pedal	Subbass 16'; Viola 8'.

Zustand


Besuch am 11. Juni 2017 durch Pfr. Klaus Untch und Musikwart Jürg Leutert: Orgel unspielbar. Motor läuft zwar, aber verschafft der Orgel keinen Winddruck. Fussbetrieb funktioniert knapp; Heuler und Hänger; Balg stark beschädigt. Stark verschmutzt in und um die Orgel (Mäuse, Marder), auch einige Abstrakten und Pfeifen durch die

Zähne der Tiere betroffen.

Weitere Fotos



Gelenk



Inschrift