



Jakobsdorf bei Bistritz

Sâniacob / Szászszentjakab

Kreis Bistritz / Bistrița-Năsăud

Baujahr	1871
Orgelbauer	Samuel Friedrich BINDER
Spieltraktur	mechanische Schleiflade
Registertraktur	mechanisch

Reparaturen und Restaurierungen ■■■

1925 Wegenstein.

Standort ■■■

Bis 1978 in Jakobsdorf,
danach in der Reformierten Kirche Velenta in Oradea

Disposition ■■■

1. Manual	Principal 8'; Holzgedackt 8', Octave 4', Kleingedackt 4', Salicional 4', Quint 2 2/3', Octav 2', Mixtur 3 fach.
Pedal	Subbafs 16' (pneumarisch).

Sonstiges ■■■

Zahl 1809-T-157 / 1978

Verkauf der Orgel aus Jakobsdorf an das Reformierte Pfarramt von Oradea-Velenta.

2009 wurde die Kirche wegen Baufälligkeit abgetragen.