



Mönchsdorf

Herina / Harina

Kreis Bistritz / Bistrița-Năsăud

Baujahr	1911
Orgelbauer	Carl Leopold WEGENSTEIN
Spieltraktur	pneumatisch
Registertraktur	pneumatisch



Orgel aus Großseidau in Mönchsdorf

Reparaturen und Restaurierungen ■■■

1945 zerstört / orga a fost distrusă.

Standort ■■■

Westempore / balconul de vest.

2001 wurde die Orgel aus Großseidau nach Mönchsdorf versetzt. / În 2001 orga din Viile Tecii a fost transferată la Herina.

Disposition ■■■

1. Manual (Großseidau) Principal 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octav 4', Mixtur 3 fach.

Pedal Subbafs 16'.

PK, SupOK, SupOK, p, mf, Tutti.

Disposition der zerstörten Orgel aus Mönchsdorf:

Principal 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octave 4', Flöte 4', Mixtur 3 fach, 2 2/3'. Ped: - Subbafs 16'. PK, SupOK, SubOK, p, mf, Tutti.

Zustand ■■■

Die aus Großseidau übernommene Orgel ist von Albert József 2001 in Mönchsdorf aufgestellt und nur notdürftig repariert worden. Um sie wieder spielbar zu machen, müßte sie gründlich repariert werden.

Literatur ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000