Weilau

Uila / Vajola

Kreis Mureş

Baujahr	1862
Orgelbauer	Samuel Friedrich BINDER
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch

Abstrakten 2011

Reparaturen und Restaurierungen

Samuel Binder verwendet Pfeifenwerk und Teile der Vorgängerorgel von Johannes Hahn (1773-1774). / Samuel Binder foloseşte tuburile şi părţi ale orgii precursoare de Johannes Hahn.
In der Brüstung steht: Renoviert 1906, 1970, 1994

Standort

Westempore, Balganlage defekt, zwei Bälge direkt hinter dem Gehäuse.

Prospekt und Spieltisch

Dreifeldrig, Zinkprospekt, mit einigen fehlenden Pfeifen. Grauer Anstrich. Spieltisch im Gehäuse.

Disposition

1. Manual	Coppel 8', Principal 4', Flöte 4', Octave 2', Hohlflöte 2', Quint 1 1/3', Sedecima 1', Mixtur 2 -3 fach..

Zustand

2011: vernachlässigt,aber die Orgel würde funktionieren, wenn der Balg geflickt wäre. Das Instrument ist nicht verwüstet, keine Marderspuren sichtbar.
2013: Grosse Reparaturarbeit: Pfeifen repariert und ergänzt, neue Klaviatur, neuer Prospekt

2012 und 2013 Reparatur der Orgel durch Robert Pozsár aus Klausenburg. Einweihung 2013.

Sonstiges

Die Prospektpfeifen sind von Pozsar Robert neu gemacht (siehe Reparatur 2013)

Literatur

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

Weitere Fotos

Prospekt

Inschrift

Orgelempore 2011

Spieltisch

Spieltisch 2013


neuer Prospekt