




Urwegen

Gârbova / Szászorbo

Județul Alba

Anul construcției	1894
Opus	422
Constructor	Gebrüder RIEGER
Traktura manualelor	mechanische Kegellade
Traktura registrelor	mechanisch



Reparații și restaurări ■■■

nicht restauriert / instrument nerestaurat

Amplasare ■■■

Westempore /balconul vestic

Prospect și consolă ■■■

Neugotisch, 5 Felder, originale Pfeifen / neogotic, 5 câmpuri, tuburi originale

Inscripții ■■■

Firmenschild über der Klaviatur / tăblița firmei Rieger deasupra claviaturii

Dispoziție ■■■

Manualul 1	Principal 8', Lieblich Gedeckt 8', Gambe 8', Octave 4', Flöte 4', Rauschquinte 2 fach.
Manualul 2	Gemshorn 8', Salicional 8', Spitzflöte 4', Dolce 4'.
Pedalier	Subbass 16', Cello 8'.

Stare ■■■

Gut, kleine Fehler, leicht verstimmt, Traktur abgenützt. / stare bună, unele defecțiuni minore, mici dezacordaje, tractura uzată.

Diverse ■■■

1974: Ventilator eingebaut (Geschenk vom Gustav-Adolf-Werk)

2022: Burkhard Wenzel-Gazdag machte eine Generalstimmung Ende Sept. Er stellt dabei fest, dass die Kegellade systembedingte Heuler hat im Transmissionssystem, die nur durch eine umfassende Revision der Laden beheben werden kann. Ansonsten funktioniert die Orgel gut. Dies lässt sich durch eine einfache Reparatur nicht beheben.

Bibliografie ■■■

- Binder, Hermann: Expertiză despre proveniența și datarea orgii din Biserica Reformată din Păucișoara, Județul Mureș, SC Hermann Binder Orgelbau – Construcții de orgi SRL din Sibiu, 2007
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Alte fotografii ■■■



Spieltisch