



Reschitz

Reșița / Resicabánya

Județul Caraș-Severin

Adresă	str. Paul Iorgovici 11
Anul construcției	1910
Constructor	Lipót és Fia WEGENSTEIN
Traktura manualelor	pneumatisch
Traktura registrelor	pneumatisch



Reparații și restaurări

1922 und 1928 Reparaturen durch Wegenstein

1953 Reparatur durch Victor Wegenstein

Amplasare

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospect și consolă

Neugotisch, 3 Felder, vergoldete Verzierungen auf braunem Grund, originale Pfeifen. / Neogotic, maro/auriu, tuburi originale, în trei câmpuri.

Dispoziție

Manualul 1 Prinicipal 8', Bourdon 8', Gambe 8', Dolce 8', Traversflöte 4', Mixtur 3ach 2 2/3'**Pedaliere** Subbass 16', Cello 8'

Stare

2009: Spielbar, einige Töne fehlen, pneumatische Fehler, Balg beschädigt. / Instrument în stare de funcționare, unele sunete lipsă, defecte pneumatice, burduful cu defecțiuni.

Diverse

ZAEKR 400/205 - 363

3 Kostenvoranschläge (Kötségvetés) von Wegenstein Lipót és fia, Temesvár

2. April 1909 (3600 Kronen für 7+1 Register), 28. Juli 1909 (3000 Kronen - 6+2 Register), 28. Juli 1909 (2800

Kronen - 6+1 Register).

Werbematerial der Firma Karl Einschenk

Bestätigung für 540 Lei an Wegenstein Victor für Zerlegung, Reinigung, Reguöierung und Stimmung der Orgel.
Reschitza, den 16. Juli 1953


ZAEKR 400/205 - 203

1958 Bemühungen um die Anschaffung eines Orgelmotors

Bibliografie ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

Alte fotografii ■■■



Pneumatik