Eibesdorf

Ighișu Nou / Szászivánfalva

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1775
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Repairs and restorations

1853-1854 neues Gehäuse / dulap nou, Reparatur und Erweiterung /reparat şi lărgit / durch Michael Groſs (Mortesdorf) und Emmanuel Hradek (Hermannstadt)
1989 fehlende Prospektpfeifen (Principal 4') ersetzt durch landeskirchliche Orgelwerkstatt / au fost reinstalate tuburile lipsă din prospect.

Position in the church

Westempore / balconul vestic

Case and console

Klassizistisch, 5 Felder, Bemalung grlb-gold, aus Zinn. einige älter als die anderen / Clasicist, în cinci câmpuri, colorat galben-auriu, tuburi de staniu.

Stop list

Manual 1	Principal 8', Gedackt 8', Viola di Gamba 8', Gedackt 4', Waldflöte 4', Superoctave 2', Quinte 2 2/3', Sedecima 1', Mixtur 3 fach
Pedal	Subbass 16', Violone 8', Principal 4', Naſsard 5 1/3'.

Sperrventil

Condition

Spielbar aber ungepflegt, einige Fehler. / Instrument în stare de funcționare, dar neîngrijit, cu unele defecțiuni.

Planned work

Im Herbst 2021 führt Orgelbauer Burkhard Wenzel-Gázdag eine u.a. durch den Bezirk Mediasch und die HOG Elbesdorf getragenen Generalreparatur zum erhalt des Instrumentes durch.

Miscellaneous

Die Keilbalganlage (im Balghaus, das hinten an der Orgel angebaut ist; Gestell mit drei Keilbälgen übereindander) ist von Johannes Hahn sen.

Der Oktav 4' im Pedal fehlt und der entsprechende Registerzug ist abgesperrt.

Literature

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

More photos

Spieltisch