Frauendorf

Axente Sever / Asszonyfalva

Kreis Hermannstadt / Sibiu

Baujahr	1926
Orgelbauer	Söhne WEGENSTEIN
Spieltraktur	pneumatische Kegellade
Registertraktur	pneumatisch

Brüstung

Reparaturen und Restaurierungen

Nicht restauriert / nerestaurat

Standort

Westempore; die Empore ist mit Instrumente spielenden Engeln verziert. / balconul de vest al bisericii, balconul este pictat cu îngeri cântând la diferite instrumente.

Prospekt und Spieltisch

Prospekt der Vorgängerorgel (Hahn, 1777), nichtoriginale Zinkpfeifen / prospectul vechi al orgii Hahn (1777), tuburi neoriginale de zinc, Orgel enthält ca. 25 % Pfeifenmaterial von Johannes Hahn

Inschriften

Über der Klaviatur / la claviatură: L. Wegensteins Söhne, Temeswar

Disposition

1. Manual	Principal 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octave 4', Rohrflöte 4', Superoctave 2', Mixtur 3fach.
Pedal	Subbass 16'

PK

Zustand

Mit Einschränkungen spielbar, Fehler im Pedal, Principal 8' funktioniert nicht. / Stare de funcționare la limită, pedalierul cu defecțiuni, Principalul 8' nu funcționează.
Juli 2019: prneumatische Registersteuerung durch Bukard Wenzel-Gazdag repariert. Seither auch Prinzipal 8' wieder funktional.

Sonstiges

1974 elektrisches Gebläse eingebaut (Zahl: 2075-V/1974)

Literatur

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Weitere Fotos

Spieltisch



Orgelempore