Irmesch

Ormeniş / Szászörményes

Kreis Mureş

Baujahr	1875
Orgelbauer	Wilhelm HÖRBIGER
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch



Mechanik bei Hörbiger

Reparaturen und Restaurierungen

1928 Wegenstein

Standort

Westempore / balconul vestic

Prospekt und Spieltisch

Neugotisch, vergoldete Verzierungen auf braunem Grund, 4 Felder, Zinkpfeifen, Spieltisch zum Altar. / Neogotic, ornamente aurii pe fond maro, 4 câmpuri, tuburi de zinc, consola spre altar.

Disposition

1. Manual	Bordun 8', Viola di Gamba 8', Principal 4', Rohrflöte 4', Octav 2', Mixtur 2 f.ach.
Pedal	Subbaſs 16', Octavbaſs 8'

Ambitus: Manual C - f''', Pedal C - c'.

Zustand

Notdürftig spielbar: e-Taste im Pedal zerbrochen, Balg gerissen, Instrument verstimmt. / Instrumentul funcționează deficitar, clapa mi din pedalier este ruptă, dezacordat, burduful spart.

Sonstiges

Kein Orgelventilator.

Weitere Fotos

Spieltisch

Prospekt

Zustand 2022

Zustand 2022