Maldorf

Viişoara / Domald

Kreis Mureş

Baujahr	1846
Orgelbauer	Carl SCHNEIDER
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch

Ausschnitt

Reparaturen und Restaurierungen

nicht restauriert, original erhalten / instrument nerestaurat, păstrat original.

Standort

Westempore / balconul de vest

Prospekt und Spieltisch

neoklassisch, 7 Felder, originale Zinnpfeifen, Holz und Verzierungen braun. / neoclasic, 7 câmpuri, tuburi originale de staniu, culoare prospect și ornamente: maro.
Ambitus C - g'''.

Inschriften

Täfelchen am Deckbrett / tăbliță deasupra claviaturii: KARL EINSCHENK fabricant de piane și orge (sic!) Brașov, str. Neagră 54

Disposition

1. Manual	Bourdon 16', Principal 8', Gedackt 8', Octav 4', Flaut amabile 4', Quint 2 2/3', Superoctav 2', Mixtur 4 fach.

Originale Disposition / instrument cu dispoziția originală.

Zustand

2003: Spielbar, aber verwahrlost. Eine Prospektpfeife war herausgefallen und lag unten auf den Bänken.
2010: Unspielbar, 2 grofse Prospektpfeifen aus dem Mittelfeld fehlen, eine davon liegt ganz verbeult im Inneren der Orgel am Boden, mehrere kleine Pfeifen vom Marder zernagt und ausgehebelt, Blasebalg kaputt. / Instrument deteriorat, 2 tuburi din prospect lipsă, burduf spart.

Die fehlenden und zum Teil sehr kaputten Prospektpfeifen liegen zur Reparatur in der Orgelbauwerkstatt in Honigberg. Arpad Magayr möchte sie bei Gelegenheit restaurieren als Dank dafür, dass er die Prospektpfeifen als Vorlage für die Gorssalischer Orgel dienen konnten.

Sonstiges

ZAEKR 400/170 - 9
Contract "zwischen dem Edlen Herrn Carl Schneider aus kronstadt und der Maldorfer Gemeinde . . ." über eine Orgel von 8 Stimmen: Principal 8', Bourdon 16', Gedackt 8', Octav 4', Flauto 4', Quint 2 2/3', Sup. octav 4', Mixtur 4 fach. Preis: 800 Rf. (Rheinische Gulden) in C. (conventioneller) Münze. "Von jedem Wirten eine Henne u. 10 Eier und den Wein 30 Eimer. Dann das nöthig Brennholz nebst einem anständig Quartier. . . . Nach Ausfertigung des Werkes ein Faſs Wein." 26.ten Julii 1846.

dazu 3 Quittungen auf 100 + 500 + 500 = 1100 Gulden in W. W. (Wiener Währung)

2009 Kirchendach repariert, Kirche wird nicht mehr benützt. / Acoperișul bisericii reparat, dar biserica nu se mai folosește.

Literatur

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

Weitere Fotos

Prospekt

Klaviatur


Marderspuren 2011

Marderschäden Juli 2011

kaputte Pfeifen 2011