Frauendorf

Axente Sever / Asszonyfalva

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1926
Constructor	Söhne WEGENSTEIN
Traktura manualelor	pneumatische Kegellade
Traktura registrelor	pneumatisch

Brüstung

Reparații și restaurări

Nicht restauriert / nerestaurat

Amplasare

Westempore; die Empore ist mit Instrumente spielenden Engeln verziert. / balconul de vest al bisericii, balconul este pictat cu îngeri cântând la diferite instrumente.

Prospect și consolă

Prospekt der Vorgängerorgel (Hahn, 1777), nichtoriginale Zinkpfeifen / prospectul vechi al orgii Hahn (1777), tuburi neoriginale de zinc, Orgel enthält ca. 25 % Pfeifenmaterial von Johannes Hahn

Inscripții

Über der Klaviatur / la claviatură: L. Wegensteins Söhne, Temeswar

Dispoziție

Manualul 1	Principal 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octave 4', Rohrflöte 4', Superoctave 2', Mixtur 3fach.
Pedalier	Subbass 16'

PK

Stare

Mit Einschränkungen spielbar, Fehler im Pedal, Principal 8' funktioniert nicht. / Stare de funcționare la limită, pedalierul cu defecțiuni, Principalul 8' nu funcționează.
Juli 2019: prneumatische Registersteuerung durch Bukard Wenzel-Gazdag repariert. Seither auch Prinzipal 8' wieder funktional.

Diverse

1974 elektrisches Gebläse eingebaut (Zahl: 2075-V/1974)

Bibliografie

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Alte fotografii

Spieltisch



Orgelempore