Hundertbücheln

Movile / Szászhalom

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1802
Constructor	Samuel Joseph MAETZ
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch



Orgel im Raum

Reparații și restaurări

1913 Karl Einschenk

Amplasare

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospect și consolă

Klassizistisch, vergoldete Schnitzereien, Zinkpfeifen nicht original. / Clasicist, ornamente aurii, tuburi neoriginale de zinc.

Dispoziție

Manualul 1	Bourdon 16' (B/D), Principal 8', Flöte 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octav 4', Quinte 2 2/3', Superoctav 2', Mixtur 3 fach.

Stare

Verwahrlost, Traktur vom Marder zerfressen, verbeulte und verstopfte Pfeifen, Klaviatur beschädigt. / Instrument degradat, tractura mâncată de rozătoare, tuburi deformate, astupate, claviatura deteriorată.

Bibliografie

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Alte fotografii

Marder am Werk

Verwaistes Instrument