Wolkendorf bei Kronstadt

Vulcan / Szászvolkány

Județul Kronstadt / Braşov

Anul construcției	1843
Constructor	Heinrich MAYWALD
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch

Orgelempore

Reparații și restaurări

1882 Joseph Nagy
1935 Karl Einschenk

Amplasare

Westempore / pe tribuna deasupra intrarii

Prospect și consolă

Ganz einfach (freistehend)- vermutlich Einschenk / simplu de tot - probabil Einschenk

Dispoziție

Manualul 1	Bordun 16', Principal 8', Hohlflöte, Salicional 8', Octav 4', Salicional 4', Flöte 4', Super Octava 2', Mixtur 3 fach.
Pedalier	Subbass 16', Octavbass8'.

PK

Stare

Sehr schlecht / Stare foarte defectuoasa

Diverse

Hermann Binder:
Geschichte des Instruments trotz Daten unklar: 1781/1782 Johannes Prause, 1818/19 Johann Thois, 1843 Heinrich Maywald;
Steffen Schlandt:
Die Orgel enthält Pfeifen von Maywald, wenige auch von Prause. Această orgă conține tuburi de Maywald, şi unele de Prause.

Alte fotografii

Spieltisch

Freistehender Prospekt

Registerzüge links

Registerzüge rechts


sehr spezielle Prospektgstaltung (durch Einschenck?)


Der Holzwurm nagt an der Orgel