Schlatt

Zlagna / Szászzalatna

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1797
Constructor	Johann Jacobus AUGUSTIN
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch

Reparații și restaurări

1884 aus Niemesch gekauft und von W. Hörbiger aufgestellt / transferat din Nemșa și instalat de către W. Hörbiger; 1964 Reparatur durch Mesnyi János

Amplasare

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospect și consolă

Barocke Blumenornamente (vergoldet), 5 Felder, Zinkpfeifen (einige fehlen). /Cu decorațiuni florale baroce aurii, în cinci câmpuri, cu tuburi de zinc, unele tuburi de prospect lipsă.

Dispoziție

Manualul 1 Principal 8', Bordun 8', Flöte 8', Fugara 4', Flöte 4', Quinte 2 2/3', Octav 2', Mixtur 3 fach.

Stare

Unspielbar, schlechter Zustand, Holzwurm, Prospekt stark beschädigt, im Inneren z.T. verwüstet. / Instrument degradat, impracticabil, în stare foarte proastă, carii de lemn, prospect cu multe distrugeri, în interior parțial devastat.

Bibliografie

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Alte fotografii

Klaviatur und abgebrochene Verzierungen



Historische Aufnahme