Irmesch

Ormeniş / Szászörményes

Județul Mureş

Anul construcției	1875
Constructor	Wilhelm HÖRBIGER
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch



Mechanik bei Hörbiger

Reparații și restaurări

1928 Wegenstein

Amplasare

Westempore / balconul vestic

Prospect și consolă

Neugotisch, vergoldete Verzierungen auf braunem Grund, 4 Felder, Zinkpfeifen, Spieltisch zum Altar. / Neogotic, ornamente aurii pe fond maro, 4 câmpuri, tuburi de zinc, consola spre altar.

Dispoziție

Manualul 1	Bordun 8', Viola di Gamba 8', Principal 4', Rohrflöte 4', Octav 2', Mixtur 2 f.ach.
Pedalier	Subbaſs 16', Octavbaſs 8'

Ambitus: Manual C - f''', Pedal C - c'.

Stare

Notdürftig spielbar: e-Taste im Pedal zerbrochen, Balg gerissen, Instrument verstimmt. / Instrumentul funcționează deficitar, clapa mi din pedalier este ruptă, dezacordat, burduful spart.

Diverse

Kein Orgelventilator.

Alte fotografii

Spieltisch

Prospekt

Zustand 2022

Zustand 2022