Schirkanyen

Şercaia / Sárkány

Județul Kronstadt / Braşov

Anul construcției	1921
Constructor	Lipót és Fia WEGENSTEIN
Traktura manualelor	pneumatisch
Traktura registrelor	pneumatisch

Inschrift in der Orgel

Reparații și restaurări

Pneumatische Tonkanzellenlade, eignes Patent / Cutia de suflu şi tractura după un patent unicat al lui Wegenstein

Amplasare

Westempore / balconul de vest

Prospect și consolă

Neugotisch, 3 Felder, Zinkpfeifen, holzfarbene Verzierungen. / Neogotic, 3 câmpuri, tuburi de zinc, ornamente de lemn maronii.
Manual C - f''' / Pedal C - d'

Inscripții

Bei der Klaviatur / la claviatură: "L. Wegenstein Sohn (sic!) Temesvár"

Dispoziție

Manualul 1	Principal 8',Bourdon 16', Gedackt 8', Fernflöte 8', Salizional 8', Unda maris 8', Octava 4', Traversflöte 4', Quinte 2 2/3', Mixtur 3 fach 2'.
Pedalier	Subbaſs 16', Octavbaſs 8', Cello 8'.

Pedal copula, Octáv copula, piano, mezzo forte, tutti, Auslöser.

Stare

Nicht spielbar, Balg gerissen, Motor vom Stromnetz abgekoppelt. Kompletter und unversehrter Pfeifenbestand. Die Kirche wird seit vielen Jahren nicht mehr benützt. / Instrumentul nu poate fi folosit. Burduful este spart, motorul deconectat de la curent. Tubulatura este completă şi nedeteriorată. Biserica este nefolosită de mulți ani.

Die beiden letzten Bilder entstanden anlässlich der Storchenzählung am 9.6.2019. Landeskirchenkurator Friedrich Philippi denkt zum Glück auch an unsere Orgeln und zählt sie mit! Zufällig war die Türe offen und ein reformierter Mann in der Kirche, der die eingeschlagenen Fensterscheiben zählte, um sie zu ersetzen. Danke allen, die sich unserer Kirchen annehmen.

Diverse

ZAEKR 400/115 - 260
"Verzeichnis der Personalabgaben in Naturalien zur Dekung der Orgelkosten 1921" Es wurden Kartoffeln und Hafer abgegeben.

Bibliografie

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

Alte fotografii

Spieltisch

Orgelempore


Alles da!

Im Profil

Orgel im Raum (altes Foto)