




Roseln

Ruja / Rozsonda

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1803
Organ builder	Samuel Joseph MAETZ
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Repairs and restorations ■■■

1849 Carl Schneider

1928 und 1934 Karl Einschenk

1941 und 1943 Otto Einschenk

Position in the church ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console ■■■

Klassizistisch, vergoldete Holzschnitzereien, nicht originale Zinnpfeifen. / Clasicist, ornamente aurite, tuburi neoriginale de zinc.

Inscriptions ■■■

Über der Klaviatur / deasupra claviaturii: Karl Einschenk

Stop list ■■■

Manual 1 Bourdon 16' (B/D), Principal 8', Flöte 8', Dolce 8', Octav 4', Gedackt 4', Quinte 2 2/3', Octav 2', Spitzflöte 2', Mixtur 3 fach.

Condition ■■■

Nicht spielbar, Balg kaputt, überall Spuren von Nagetieren. / Nu funcționează. Burduful este degradat, peste tot sunt urme de animale rozătoare.

ab Juli 2019: Balgventile durch Burkard Wenzel-Gazdag repariert. Orgel mit Einschränkungen spielbar

Frühling 2023: Orgel nach der Kirchenrenovation wieder ausgepackt. Herr Daniel Andree hat ganze Arbeit geleistet: Die Orgel ist weiter in spielbarem Zustand. Er sorgte für das fachgerechte Ein- und Auspacken und dafür, dass in der Bauzeit kein Unglück geschah

Planned work ■■■

2023/24: Reinigung und Instandsetzung von Fehlern

Miscellaneous ■■■

ZAEKR 400/254 - 294

Kostenüberschlag von Wilhelm Hörbiger "um aus benannter Orgel, welche gegenwärtig in einem schlechten, unspielbaren Zustande ist, ein gutes und vollklingendes Werk zu machen,..." Roseln am 25. September 1870
Dazu gibt es eine Bleistiftzeichnung über die Windversorgung.

Literature ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

More photos ■■■



Spieltisch