Marktschelken

Şeica Mare / Nagyselyk

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1839
Organ builder	Friedrich und Wilhelm MAETZ
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch

Prospekt

Repairs and restorations

1931 Andreas Scherer
1963 Mesnyi János

Position in the church

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console

7 Felder, reich verziert mit Blumen- und Weintrauben-Ornamenten,gold, weifs und grün, nichtoriginale Zinkpfeifen, einige kleine Pfeifen sind original. / 7 câmpuri, bogat ornamentat cu motive florale, viță de vie, auriu, alb, verde, tuburi neoriginale de zinc, unele tuburi mici din prospect sunt vechi.

Inscriptions

Über dem Mittelfeld / deasupra câmpului central: *Den Anstrich gestiftet Friedrich Markus, Gastwirt, 1908*

Stop list

Manual 1	Subbass16', Principal 8', Portunalflöte 8', Gamba 8' (B/D), Gedackt 8', Octave 4', Fugara 4', Flöte 4', Superoctav 2', Mixtur 3 fach.
Pedal	angehängt ohne eigene Register

Es fehlt ein Register: Traversflöte 4'.

Condition

Mechanische Fehler, Holzwurmbefall, teilweise verstimmt, es fehlt ein Register (Traversflöte 4') / defecte ale mecanismului, carii de lemn, dezacordaje, un registru lipsă (Traversflöte 4')

More photos

Auch eine Lösung

Viola da Gamba

Rollenbärte