



Kleinscheuern

Șura Mică / Kiscsür

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1913
Organ builder	Carl Leopold WEGENSTEIN
Key action	pneumatische Kegellade
Stop action	pneumatisch



Spieltisch

Repairs and restorations

Nicht restauriert / instrument nerestaurat

Position in the church

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console

Neugotisch, grün und golden bemalte Holzschnitzereien. / Neogotic, cu sculpturi în lemn pictat verde și auriu.

Stop list

Manual 1 Principal 8', Gedackt 8', Gamba 8', Salicional 8', Octave 4', Flöte 4', Mixtur 3 fach.**Pedal** Subbass 16', Cello 8'.

Disposition der Vorgängerorgel (Melchior Achxs):

"Principal Major 8', Principal Minor 4', Super Octav 2', Gemshorn 3' (!), Waldflöthen 2', Mixtur 4', Vox humana 8', Fletraver 4', Kupel Major 8', Flöth Minor 4', Borbon Bafs 8', Subbafs 16'. Nebst Tremulant, mit ausgesetzter Claviatur im Bafs."

Condition

Spielbar, nicht restauriert, Gamba 8' klingt nicht. / Instrument nerestaurat în stare de funcționare, Gamba 8' nu funcționează.

Miscellaneous

ZAEKR 400/239 - 229

Contract "... mit dem in Stolzenburg wohnenden Herrn Melchior Achxs ... wegen der zu erbauung einer neuen Orgel getroffen ... und zwar in folgendem bestehenden Regestern ... Mit dem Spieltisch chorwärts... "

Kleinscheuern, den 29ten aprile 1807

1981 Orgelventilator eingebaut.

Literature ■ ■ ■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

More photos ■ ■ ■

