



Brenndorf

Bod / Botfalu

Kronstadt / Braşov County

Built	1816
Organ builder	Johann THOIS
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Prospekt

Repairs and restorations ■■■

1821 repariert und vergoldet

1875 renoviert durch J.Nagy

1898 Karl Einschenk ersetzt 4 Register

Position in the church ■■■

Über dem Altar / Deasupra altarului

Case and console ■■■

klassizistisch, 7 Felder / clasicist cu 7 campuri de tuburi

Inscriptions ■■■

Karl Einschenk, Orgelbauer Kronstadt 1898

Stop list ■■■

Manual 1	Bourdon 16, Principal 8, Gedackt 8, Gamba 8, Salicional 8, Octav 4, Rohrflöte 4, Fugara 4, Superoctav 2, Mixtur 4f
Manual 2	Flauta 8, Aeoline 8, Flauta 4, Flauta 2
Pedal	Subbas 16, Violon 16, Cello 8, Nasard 5 1/3, Octavbass 4

Condition ■■■

Zur Zeit (Oktober 2010) unspielbar. Kleine Metallpfeifen mit Pfeifenstöcken zum Schutz gegen Marder ausgebaut und auf der Empore fachgerecht gelagert. / Instrument impracticabil.

Miscellaneous ■■■

Im Archiv der Kirchengemeinde **Heltau** (Ordner Alte Orgel) befindet sich ein "Orgel=Renovierungs=Vertrag" zwischen der Kirchengemeinde Brenndorf und der Firma Karl Einschenk. Kronstadt vom 13. März 1898. Er enthält keinerlei Hinweis auf eine Änderung der Disposition.

Der Ventilator wurde 1957 durch Otto Einschenk eingebaut. / Ventilatorul a fost montat în anul 1957 de către Otto Einschenk.

ZAEKR Bildarciv 603-419 Photographie der Orgel im Raum

More photos ■■■



Spieltisch



Orgel im Raum



Registerzüge rechts



Registerzüge links