



Galt

Ungra / Ugra

Kronstadt / Braşov County

Built	1846
Organ builder	Heinrich MAYWALD
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Orgelempore

Repairs and restorations ■■■

1874 Reparatur durch Emanuel Hradek (Hermannstadt)

Andreas Scherer (Martinsberg) ersetzt die 1917 requirierten Prospektpfeifen / inlocuieste tuburile din prospect rechiziţionate în 1917

1935 Reinigung und Stimmung durch Karl Einschenk / curatare si acordaj

1967 Karl Einschenk und Reinhold Tellmann.

Case and console ■■■

Klassizistisch / clasicist

Stop list ■■■

Manual 1 Principal 8', Viola da Gamba 8', Gedackt 8', Octav 4', Flauto dolce 4', Rohrflöte 4', Superoctava 2', Mixtur 3 fach.

Pedal Subbass 16', Violon 16', Octavbass 8', Principal 4'.

Condition ■■■

Nicht spielbar, Abstrakten zerbrochen, Vögel in der Orgel. / Nu se poate cânta, abstractele sunt rupte, păsări în orgă.

Dezember 2013 Prospektpfeifen gestohlen

"Leider sind die Räuber 2 x eingebrochen.

Das erste Mal sind ca. die Hälfte der Metallpfeifen gestohlen worden.

Nun sind alle weg, lediglich ein Sack mit ca. 10 Pfeifen (Zinkprospektreste) und ein paar Kondukten ist noch da.

Traurig und brandaktuell... Alles restliche ist intakt: Traktur, Holzteile, Holzpfeifen, Windladen etc..... alles in gutem Zustand." (Steffen Schlandt, mail vom 15. Januar 2014).

More photos ■■■



Klaviatur



Registerzüge rechts



Registerzüge links.



verwüstete Pfeifen 2014



Nach dem Einbruch