



Bluthroth

Berghin / Berve

Alba County

Built	1900
Opus	804
Organ builder	Gebrüder RIEGER
Key action	mechanische Kegellade
Stop action	mechanisch



Repairs and restorations ■■■

Nicht restauriert / instrument nerestaurat

Kein Orgelmotor, Fussbetrieb des Kastenbalges

Position in the church ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console ■■■

Neugotisch, 5 Felder, vergoldete Verzierungen auf braunem Grund, originale Zinnpfeifen. / Neogotic, în cinci câmpuri, ornamente aurii pe fond maro. Tuburi originale de staniu

Inscriptions ■■■

Täfelchen mit Angabe des Erbauers und der Opuszahl über der Klaviatur. / Tăbliță cu constructorul și opus la claviatură.

Stop list ■■■

Manual 1	Bourdon 16', Principal 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octave 4', Dolce 4', Rauschquinte 2 fach, 2 2/3', Cimbel 2fach, 1 1/3'
Pedal	Subbass 16', Octavbass 8'

Condition ■■■

Mechanische Traktur mit Fehlern. / Tractura mecanică cu defecte

Besuch am 29. April 2019:

stark verschmutzt, funktioniert erstaunlich gut

Balg und Tretenanlage funktionsfähig


Kerne vieler Pfeifen von Insekten verschmutzt

Taubendreck (Fenster eingeschlagen im Aufgang zur Empore) in der ganzen Kirche und der Orgel

Literature ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

More photos ■■■



Innenansicht 2009