Dunesdorf

Daneș / Dános

Mureș County

Built	1910
Organ builder	Carl EINSCHENK
Key action	pneumatische Kegellade
Stop action	pneumatisch

Repairs and restorations

1924 Reparatur durch Wegenstein

Position in the church

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console

Eklektisch, 5 Felder, Zinkpfeifen, grau-goldene Verzierungen. / Eclectic, 5 câmpuri de tuburi, prospect din zinc, ornamente în culori gri-aurii.

Inscriptions

"Gewidmet von Sara Schieb 1910" über dem Mittelfeld / deasupra câmpului central

Stop list

Manual 1	Bourdon 16', Principal 8', Gamba 8', Dolce 8', Oktav 4', Mixtur 3 fach 2 2/3'.
Pedal	Subbaſs 16'.

PK, Sub- und Superoctavkoppel, p, mf, Tutti
Der Orgelbau-Vertrag von 1909 sieht einen Pedalumschalter (koppelt das Pedal zum Manual) vor.

Condition

Blasebalg funktioniert, Pneumatik defekt, daher unspielbar. / Burduful funcționează, partea pneumatică este deteriorată, astfel încât instrumentul nu poate fi cântat.

Miscellaneous

ZAEKR 400/128 - 240
Die Vorgängerorgel wurde 1868 "vom Altar auf das Schüllergeländer" versetzt. Darüber und über die "nöthigsten Reparaturen" gibt es einen Orgel-Reparatur-Vertrag mit dem "Künstler und Sachverständigen" Joseph Nagy.

1909 Orgelbau-Vertrag mit der Firma Karl Einschenk, Kronstadt.

1924 Faktura für 39 Stück Orgelpfeifen von der Firma L. Wegenstein's Söhne.

Literature

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

More photos

Spieltisch