Senndorf

Jelna / Kiszsolna

Bistritz / Bistrița-Năsăud County

Built	um – 1850
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch

Schlussstein

Repairs and restorations

Nach 1945 zerstört / Devastat după 1945.

Position in the church

1975 nur noch Gehäuse und Windladen vorhanden. / Nu mai există decât carcasa şi cutiile de suflu.

Stop list

Manual 1	6 Register
Pedal	2 Regiter

Ambitus: Manual C - f''', Pedal C - c'

Miscellaneous

Zahl 1504-T-221 / 1975
Bericht von Hermann Binder: "Von der schönen Orgel um 1850 sind nur noch Gehäuse, Spieltisch, Windladen (...) und Pfeifen von Subbafs 16' und Violon 8' (C - c') unvollständig vorhanden. .. Der Balg ist nicht mehr zu gebrauchen." Arbegen, 6. Juni 1975

More photos

Langsam bröckelt der Stein …

Eingang in den Burgring

Gewölberippen

Verzierungen

Chorraum von aufsen