



Gierelsau

Bradu / Fenyőfalva

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1811
Organ builder	Melchior ACHXS
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Schwellwerk

Repairs and restorations

1907 Karl Einschenk

1931 Reparatur und Erweiterung auf 2 Manuale durch Karl Einschenk

Position in the church

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console

Klassizistisch, reich verziert (Vorhänge, Pokale, Girlanden), Bemalung rot und gold auf grünem Grund. / Prospect clasicist, bogat ornamentat cu draperii, pocale, ghirlande, auriu, roșu și verde, tuburi originale de staniu

Inscriptions

auf der Brüstung / pe consolă: „Karl Einschenk, Orgelbauer, Kronstadt 1907”

Stop list

Manual 1	Bourdon 16', Principal 8', Gedackt 8', Viola 8', Octav 4', Hohlflöte 4', Mixtur 3fach
Manual 2	Manualul II: („Schwellwerk”, manual cu jaluzele) Aeoline 8', Gedackt 8', Gamba 8', Fugara 4', Flöte 4'
Pedal	Subbass 16'

Condition ■■■

Spielbar, Traktur verstellt, verstimmt, verschmutzt, kleine mechanische Fehler. / Instrument în stare de funcționare, dar cu tractura dereglată, dezacordat, necurățat, unele defecțiuni ale mecanismului.

Miscellaneous ■■■

1981 Orgelventilator eingebaut.

Literature ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

More photos ■■■

