



Grofsscheuern

Șura Mare / Nagycsür

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1807
Organ builder	Melchior ACHXS
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Position in the church ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii.

Case and console ■■■

Klassizistische Verzierungen, 5 Felder, originale Zinnpfeifen. / Prospect în cinci câmpuri, ornamentat în stil clasicist, cu tuburi originale de staniu.

Stop list ■■■

Manual 1 Principal 8', Bourdon 8', Gedackt 8', Viola 8', Octave 4', Fugara 4', Flauto dolce 4', Superoctave 2', Flöte 2', Quinte 1 1/3', Mixtur 3 fach.

Es gab Tremulant und Pauke.

Condition ■■■

Ungepflegt, verstimmt, vom Holzwurm befallen. / Instrument neîngrijit, dezacordat, atacat de carii de lemn.

Besuch 24.7.2017 (siehe kurzer YouTubeclip):

Orgelmotor funktioniert nicht

Balganlage funktioniert erstaunlich gut, dh. der Balg ist fast dicht!

d° klingt permanent; Ventil ist ausgehängt oder Ventulfeder gebrochen; Zugang zum Ventilkasten von hinten; Balgdach muss weggehoben werden. Auch sonst immer wieder einige Hänger. Vieles funktioniert kaum, v.a. bei den Holzpfeifen wegen dem Wurmbefall und der Verschmutzung

starker Wurmbefall

stark verschmutzt; Spuren von Mäusen, nicht von Mardern

Literature ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

More photos ■■■



Spieltisch