



Reufsen

Ruși / Rüz

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1805
Organ builder	Melchior ACHXS
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Repairs and restorations ■■■

1925 Wegenstein

Position in the church ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console ■■■

Klassizistisch, 3 Felder, vergoldete Verzierungen, nicht originale Zinkpfeifen. / Prospect clasicist în 3 câmpuri, cu draperii și ornamente aurite și albastre, cu tuburi neoriginale din zinc.

Inscriptions ■■■

Auf dem C vom Subbafs 16' Inschrift betreffend die Gemeindeleitung zur Zeit des Orgelbaues. / Inscriptie interioară pe tubul Do al registrului Subbass 16', referitor la mai marii comunității în timpul construirii. orgii

Stop list ■■■

Manual 1	Principal 8'; Gedackt 8'; Fuvola/Hohlflöte 8' (geteiltes Register), Octave 4'; Flauto 4'; Gemshorn 4'; Superoctave 2'; Mixtur 2 fach.
Pedal	Subbass 16'; Viola 8'.

Condition ■■■


Besuch am 11. Juni 2017 durch Pfr. Klaus Untch und Musikwart Jürg Leutert: Orgel unspielbar. Motor läuft zwar, aber verschafft der Orgel keinen Winddruck. Fussbetrieb funktioniert knapp; Heuler und Hänger; Balg stark beschädigt. Stark verschmutzt in und um die Orgel (Mäuse, Marder), auch einige Abstrakten und Pfeifen durch die

Zähne der Tiere betroffen.

More photos ■■■



Gelenk



Inschrift