Oberneudorf

Satu Nou / Felsöszászújfalu

Bistritz / Bistrița-Năsăud County

Built	1884
Organ builder	Wilhelm HÖRBIGER
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch

Registerzüge rechts

Repairs and restorations

!884 Hörbiger veränderte die Orgel eines älteren Meisters / Hörbiger a transformat o orgă mai veche.
1945 zerstört, Gehäuse, Windlade und Pfeifenreste noch vorhanden. / 1945 orga este distrusă, dulapul, cutia de suflu precum şi camerele de distribuţie şi unele tuburi s-au mai păstrat.

Position in the church

Westempore - balconul de vest
Balganlage defekt - dispozitivul de burduf defect

Case and console

Keine Prospektpfeifen vorhanden, Holzstäbe. Älteres Gehäuse
Kurze groſse Oktave im Manual und im Pedal- octava mare scurta atat la manual cat si la pedalier

Stop list

Manual 1	Principal 8', Viola 8', Gedackt 8' Octav 4', Flöte 4', Rohrflöte 4', Superoctav 2', Mixtur 3 fach.
Pedal	Subbaſs 16', Principalbaſs 8', Cello 8', Octavbaſs 4', Superoctavbaſs 2'.

Condition

Inneres teiweise verwüstet, Instrument zerstört
Interiorul partial deteriorat, instrument devastat.

Miscellaneous

Z. 714-V / 1986 und G.Z. 714-V / 1986:
"Tatsächlich gibt es in Grofsschogen, Birk und Oberneudorf nur noch Orgelreste, die abgebaut … und fortgeschafft werden können."

Dazu Hermann Binder: "Die Orgelreste sind brauchbar - miteinander jedoch nicht kombinierbar. Es lohnt sich auch nur sie abzubauen für gezielten Bedarf." 4. Juni 1986

Literature

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

More photos

Spieltisch

Orgelempore

Schalllöcher in der Rückwand

Gedenktafel und Ikonostase

Schleierbretter und Latten

Pfeifenwerk 2011