Rothbach

Rotbav / Szászveresmart

Kronstadt / Braşov County

Built	1907
Organ builder	József ANGSTER
Key action	pneumatisch
Stop action	pneumatisch

Orgelempore vor dem Turmkollaps am 19. Februar 2016

Repairs and restorations

1927 Karl Einschenk

Position in the church

Westempore / balconul de vest

Stop list

Manual 1	Principal 8',Gedackt 8',Rauschquint 2 2/3'.
Manual 2	Salicional 8', Rohrflöte 8', Dolce 4'.
Pedal	Subbaſs 16', Cello 8',

MK, I/P, II/P, Sub OK, Sup.OK.

Condition

Durch den Einsturz des Turmes am Freitag, 19. Februar 2016 ist die ORgel, die an der Innenwand des Turmes stand, heruntergerissen und in den Trümmern liegengeblieben. Einige der noch brauchbaren Teile der Orgel sind am 22. Februar 2016 ins Kirchenschiff geborgen worden: Bleirohre, Orgelpfeifen und Windladen. Weitere Bergungsarbeiten stehen an, wurden aber soeben (22.2., 13.15h) wegen weiterer Einsturzgefahr bis auf weiteres unterbrochen, bis das Gebäude verantwortbar gesichert ist. Eine Bergung der Orgel ist wegen der Sicherung vorläufig nach Ostern vorgesehen.

Literature

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

More photos

Spieltisch vor dem Turmkollaps am 19. Februar 2016

Im Profil vor dem Turmkollaps am 19. Februar 2016

Blick vom Kirchenschiff auf die Trümmer; 22. Februar 2016

Blick vom Kirchenschiff auf die Trümmer 22. Februar 2016