




Schönau

Șona / Szépmező

Alba County

Built	1855
Organ builder	Wilhelm MAETZ
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Eingangssprüche

Repairs and restorations

1927 Wegenstein

2013 Reparatur durch die Honigberger Orgelwerkstatt (COT Srl Hărman)

Position in the church

Westempore / balconul vestic

Case and console

Klassizistisch, massiv, mit Holzsäulen, 3 Felder, Farbgebung gold-blau-grün, Zinkpfeifen. / Clasicist, masiv, cu coloane de lemn, 3 câmpuri, auriu, bleu, verde, tuburi de zinc

Stop list

Manual 1 Subbafs 16', Principal 8', Viola di Gamba 8', Bordun 8', Octav 4', Flöte 4', Quinte 2 2/3', Superoct. 2', Mixtur 3 - 4 fach..

Condition

Spielbar mit einigen Fehlern, leicht verstimmt. / Stare de funcționare destul de bună, unele defecte și dezacordaje.

2013: Traktur repariert, 5 Register gereinigt und gestimmt, daher spielbar; die weiteren Register stark verwurmt.

Miscellaneous ■■■

Kirche und Pfarrhaus mit Hilfe der HOG Schönauf sorgfältig gepflegt. / Biserica și casa parohială bine îngrijite.

Literature ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

More photos ■■■



Treten und singen



Prospekt