Birthälm

Biertan / Berethalom

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1869
Organ builder	Carl HESSE
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch

Preisgekrönte Orgel

Repairs and restorations

1994 Reparatur durch Raymund Herzog, Peter Klein, Hermann Binder (Landeskirchliche Orgelbauwerkstatt)
2005 Reparatur und Einbau fehlender fehlender Zungenstimmen (Fagott 16' + Posaune 16') durch Ferdinand Stemmer. (Orgelwerkstatt Honigberg)

Position in the church

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console

Neugotisch, 8 Felder, originale Propektpfeifen. / Neogotic, lemn, tuburi prospect originale, 8 câmpuri

Inscriptions

auf der Brüstung / inscripție pe consolă: Carl Hesse, Wien

Stop list

Manual 1	Bourdon 16', Principal 8', Hohlflöte 8', Salicional 8', Oktave 4', Flauto 4',Flauto 2 2/3', Superoctave 2', Waldflöte 2', Quinte 1 1/3', Oktavin 1', Quinte 2/3', Trompete 8'
Manual 2	Principal 8', Flauto 8' (Bass/Diskant), Viola 8', Unda Maris 8', Oktave 4', Fugara 4', Flauto 4', Violini 2', Fagott 16'
Pedal	Violon 16', Subbaſs 16', Principalbaſs 8', Cello 8', Oktavbaſs 4', Posaune 16',

Condition

Sehr gut / Stare foarte bună.
Sommer 2020: Orgel verschmutzt; einzelne Holzbecher der Posaune 16´ vom Holzwurm stark angegriffen. Pfeifenwerk im HAuptwerk neigt sich.

Spätsommer 2020: Pfeifenwerk provisorisch fixiert. Eine Offerte zu einer Generalüberholung ist in Arbeit

More photos

Register rechts

Register links