



# Reufsmarkt

Miercurea Sibiului / Szerdahely

Kreis Alba

|         |      |
|---------|------|
| Baujahr | 1910 |
|---------|------|

|      |      |
|------|------|
| Opus | 1541 |
|------|------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Orgelbauer | Gebrüder RIEGER |
|------------|-----------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Spieltraktur | pneumatisch |
|--------------|-------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Registertraktur | pneumatisch |
|-----------------|-------------|



## Reparaturen und Restaurierungen

nicht restauriert / instrument nerestaurat

## Standort

Westempore / balconul vestic

## Prospekt und Spieltisch

Eklektisch, Verzierungen gold-blau auf braunem Grund, 3 Felder, originale Pfeifen. / Prospect eclectic, ornamente aurii-maró-albastre, tuburi originale, trei câmpuri

## Inschriften

Über den Pfeifen / deasupra tuburilor : "Zur Ehre Gottes";

über der Klaviatur / deasupra claviaturii: op. 1541 Gebr. Rieger Jägerndorf

## Disposition

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Manual | Principal 8', Bourdon 16', Gamba 8', Gedackt 8', Hohlflöte 8', Octave 4', Flöte 4', Mixtur 5 fach. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 2. Manual | Lieblich gedackt 8', Salicional 8', Rohrflöte 4', Dolce 4'. |
|-----------|-------------------------------------------------------------|

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Pedal | Subbass 16', Octavbass 8'. |
|-------|----------------------------|

MK, OK, I/P, II/P

## Zustand

ca. 2010: Spielbar, einige Register nicht spielbar, Pedalkoppeln können nicht ausgeschaltet werden. / Stare de funcționare acceptabilă, unele registre nu funcționează, cuplele de pedalier nu pot fi anulate.

18.4.2024, nach der Kirchenrenovation: Das Instrument funktioniert schlecht. Für eine volle Funktionsfähigkeit müsste die Orgel revidiert werden: Reinigung des Instrumentes, Revision der Pneumatik mit ersetzen aller Lederteile und Dichten aller grossen und kleinen Undichtigkeiten.

## Literatur ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

## Weitere Fotos ■■■



Spieltisch