



Kleinlasseln

Laslăul Mic / Kisszentlászló

Kreis Mureș

Baujahr	1848
Orgelbauer	Carl SCHNEIDER
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch



Posaune 8'

Reparaturen und Restaurierungen ■■■

1929 Andreas Scherer

1878 Gottfried Hörbiger

Standort ■■■

Westempore / balconul de vest

Prospekt und Spieltisch ■■■

Klassizistisch, braune Verzierungen auf braunem Grund, 3 Felder, Zinkpfeifen, Spieltisch im Gehäuse. / Clasicist, decent ornamentat cu ornament maronii pe fond maro, 3 câmpuri, tuburi din zinc, consola incorporată în carcasa orgii.

Disposition ■■■

1. Manual Bourdon 16', Principal 8', Piffaro 8', Gedackt 8', Octav 4', Flöte 4' Superoctave 2', Quinta 2 2/3', Mixtur 4 fach.

Pedal Subbafs 16', Violon 8', Posaune 8'.

Calcantenzug / apel pentru calcant

Originale Schneider-Zunge! / ancie originală de Schneider

Ambitus: Manual C-g^{'''}, Pedal C-h.

Zustand ■■■

Unspielbar. Prospekt zum Teil zerstört, kaputte Pfeifen liegen neben der Orgel, darunter auch eine 8'-Posaune, Keilschleifen verklemmt; Mechanik nicht zerstört, die Orgel könnte gerettet werden. / Impracticabil. Prospect parțial deteriorat, tuburi distruse se află în spatele orgii, printre care și un tub al registrului Posaune 8', culisele cuneiforme înțepenite, dar mecanismul în interior nedeteriorat, orfa ar putea fi revigorată.

Motor gestohlen / motorul furat

Sonstiges ■■■

ZAEKR 400/167 - 239

Schuldschein über 138 Gulden in österreichischer Währung "welche die Endes gefertigte Kirchenvertretung an Wohlgebornen Herrn Gottfried Hörbiger, Orgelbauer, als Restzahlung von der an der hiesigen Orgel geleisteten Arbeit hiemit schulde ..." 29. November 1878

1983 Ventilator eingebaut.

Literatur ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000


Weitere Fotos ■■■



Pfeifenbestand 2010



Im Wald wiedergefunden



Ausschnitt 2010



Prospekt