



## Meschen

Moșna / Szászmuzsna

Județul Hermannstadt / Sibiu

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Anul construcției    | 1874       |
| Constructor          | Carl HESSE |
| Traktura manualelor  | mechanisch |
| Traktura registrelor | mechanisch |



Orgel eingerüstet..

### Reparații și restaurări ■■■

Nicht restauriert / instrument nerestaurat

2012: Reparatur durch Bartis Szabolcs

### Amplasare ■■■

Westempore, z.Z. wegen Bauarbeiten an der Kirche eingerüstet (notdürftig geschützt)/ balconul vestic, acoperit de un paravan provizoriu și de schele din cauza lucrărilor din interior

### Prospect și consolă ■■■

Neugotisch, vergoldete Verzierungen auf braunem Grund. / Neogotic, ornamente aurii pe fond maro.

### Inscripții ■■■

Inschrift aufsen seitlich besagt, dafs die Orgel 1873 auf der Wiener Weltausstellung stand. / Inscripție exterioară lateral pe prospect: amintește de faptul că instrumentul a fost amplasat la expoziția mondială de la Viena în anul 1873.

### Dispoziție ■■■

|                   |                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manualul 1</b> | Bourdon 16', Principal 8', Hohlflöte 8', Salicional 8', Oktave 4', Flauto 4', Flauto 2 2/3', Superoctav 2', Waldflöte 2', Terz 1 3/5', Quinte 1 1/3', Oktavin 1', Trompete 8'. |
| <b>Manualul 2</b> | Principal 8', Flauto 8' Viola 8', Unda maris 8' Oktave 4' Fugara 4', Flauto 4' Violini 2' Fagott 16'                                                                           |
| <b>Pedaliar</b>   | Violon 16', Subbass 16', Principalbass 8', Cello 8', Oktavbass 4', Posaune 16'                                                                                                 |

### Stare ■■■

Das Instrument ist durch die Bauarbeiten im Inneren der Kirche gefährdet, ungepflegt, innen Schutt, der Zustand verschlechtert sich laufend. / Instrument periclitat de construcțiile din interior, plin de moloz, neîngrijit, stare din ce în ce mai degradată.

September 2012: Orgel ausgelagert, einige Pfeifen sind auf der Empore / Orga demontată, unele tuburi se află pe balcon.

Die Orgel wurde nach mehrjähriger Arbeit am 3. August 2014 eingeweiht. Die Arbeiten führte Bartis Szabolcs aus. Der Klang der Orgel wird durch Stimmungs- und Intonationsprobleme beeinträchtigt (Ostern 2015).  
a fost inaugurată după mai mulți ani de reparații în 3 august 2014. Lucrările au fost executate de către Bartis Szabolcs. Sonoritatea orgii suferă datorită unor probleme de acordaj și intonație (aprilie 2015).

## Bibliografie ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

## Alte fotografii ■■■



... und verschmutzt



September 2012



Inschrift seitlich



Ausgelagerte Pfeifen 2012