



Gierelsau

Bradu / Fenyőfalva

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1811
Constructor	Melchior ACHXS
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch



Schwellwerk

Reparații și restaurări ■■■

1907 Karl Einschenk

1931 Reparatur und Erweiterung auf 2 Manuale durch Karl Einschenk

Amplasare ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospect și consolă ■■■

Klassizistisch, reich verziert (Vorhänge, Pokale, Girlanden), Bemalung rot und gold auf grünem Grund. / Prospect clasicist, bogat ornamentat cu draperii, pocale, ghirlande, auriu, roșu și verde, tuburi originale de staniu

Inscripții ■■■

auf der Brüstung / pe consolă: „Karl Einschenk, Orgelbauer, Kronstadt 1907”

Dispoziție ■■■

Manualul 1	Bourdon 16', Principal 8', Gedackt 8', Viola 8', Octav 4', Hohlflöte 4', Mixtur 3fach
Manualul 2	Manualul II: („Schwellwerk”, manual cu jaluzele) Aeoline 8', Gedackt 8', Gamba 8', Fugara 4', Flöte 4'
Pedaliar	Subbass 16'

Stare ■■■

Spielbar, Traktur verstellt, verstimmt, verschmutzt, kleine mechanische Fehler. / Instrument în stare de funcționare, dar cu tractura dereglată, dezacordat, necurățat, unele defecțiuni ale mecanismului.

Diverse ■■■

1981 Orgelventilator eingebaut.

Bibliografie ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

Alte fotografii ■■■

