Kleinlasseln

Laslău Mic / Kisszentlászló

Județul Mureş

Anul construcției	1848
Constructor	Carl SCHNEIDER
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch

Posaune 8'

Reparații și restaurări

1929 Andreas Scherer
1878 Gottfried Hörbiger

Amplasare

Westempore / balconul de vest

Prospect și consolă

Klassizistisch, braune Verzierungen auf braunem Grund, 3 Felder, Zinkpfeifen, Spieltisch im Gehäuse. / Clasicist, decent ornamentat cu ornament maronii pe fond maro, 3 câmpuri, tuburi din zinc, consola incorporată în carcasa orgii.

Dispoziție

Manualul 1	Bourdon 16', Principal 8', Piffaro 8', Gedackt 8', Octav 4', Flöte 4' Superoctave 2', Quinta 2 2/3', Mixtur 4 fach.
Pedalier	Subbaſs 16', Violon 8', Posaune 8'.

Calcantenzug / apel pentru calcant
Originale Schneider-Zunge! / ancie originală de Schneider
Ambitus: Manual C- g''', Pedal C-h.

Stare

Unspielbar. Prospekt zum Teil zerstört, kaputte Pfeifen liegen neben der Orgel, darunter auch eine 8'-Posaune, Keilschleifen verklemmt; Mechanik nicht zerstört, die Orgel könnte gerettet werden. / Impracticabil. Prospect parțial deteriorat, tuburi distruse se află în spatele orgii, printre care şi un tub al registrului Posaune 8', culisele cuneiforme înțepenite, dar mecanismul în interior nedeteriorat, orfa ar putea fi revigorată.

Motor gestohlen / motorul furat

Diverse

ZAEKR 400/167 - 239
Schuldschein über 138 Gulden in österreichischer Währung "welche die Endes gefertigte Kirchenvertretung an Wohlgebornen Herrn Gottfried Hörbiger, Orgelbauer, als Restzahlung von der an der hiesigen Orgel geleisteten Arbeit hiemit schulde . . . " 29. November 1878

1983 Ventilator eingebaut.

Bibliografie

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

Alte fotografii

Pfeifenbestand 2010

Im Wald wiedergefunden

Ausschnitt 2010

Prospekt