



Oberneudorf

Satu Nou / Felsőszászfalu

Județul Bistritz / Bistrița-Năsăud

Anul construcției	1884
Constructor	Wilhelm HÖRBIGER
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch



Registerzüge rechts

Reparații și restaurări ■■■

!884 Hörbiger veränderte die Orgel eines älteren Meisters / Hörbiger a transformat o orgă mai veche.
1945 zerstört, Gehäuse, Windlade und Pfeifenreste noch vorhanden. / 1945 orga este distrusă, dulapul, cutia de suflu precum și camerele de distribuție și unele tuburi s-au mai păstrat.

Amplasare ■■■

Westempore - balconul de vest
Balganlage defekt - dispozitivul de burduf defect

Prospect și consolă ■■■

Keine Prospektpfeifen vorhanden, Holzstäbe. Älteres Gehäuse
Kurze große Oktave im Manual und im Pedal- octava mare scurta atat la manual cat si la pedalier

Dispoziție ■■■

Manualul 1 Principal 8'; Viola 8', Gedackt 8' Octav 4', Flöte 4', Rohrflöte 4', Superoctav 2', Mixtur 3 fach.

Pedalier Subbafs 16', Principalbafs 8', Cello 8', Octavbafs 4', Superoctavbafs 2'.

Stare ■■■

Inneres teilweise verwüstet, Instrument zerstört
Interiorul partial deteriorat, instrument devastat.

Diverse ■■■

Z. 714-V / 1986 und G.Z. 714-V / 1986:


"Tatsächlich gibt es in Grofsschogen, Birk und Oberneudorf nur noch Orgelreste, die abgebaut ... und fortgeschafft werden können."

Dazu Hermann Binder: "Die Orgelreste sind brauchbar - miteinander jedoch nicht kombinierbar. Es lohnt sich auch nur sie abzubauen für gezielten Bedarf." 4. Juni 1986


Bibliografie ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

Alte fotografii ■■■



Spieltisch



Orgelepore




Schalllöcher in der Rückwand



Gedenktafel und Ikonostase



Schleierbretter und Latten



Pfeifenwerk 2011